

# PS 旋转位移传感器




#### 技术数据


型号	09 – 11 - 20		
振动	5-2000Hz, Amax=0.75mm,		
11IX AYJ	amax=20g		
冲击	50g , 11ms		
迟滞	弧的 15"		
中间敏感元件	接要求(最多4个)		
电气端子	镀金塔状端子		
扭矩	0.20Ncm		
旋转速度	600r.p.m		
使用寿命(有效电气行	>100×10 <sup>6</sup> 次		
程内)			
总电阻误差	±20%(可根据要求决定其值)		
推荐指针电流	0. 1μΑ		
最大指针电流	10mA		
电气绝缘	>100M 欧姆(在 500V= ,1bar,2s )		
绝缘强度	<100µA(在 500V~,		
	50Hz,1bar,2s )		
功耗-40 (在 120 时	 		
为 OW )			
电阻温度系数	-200 ± 200ppm/		
輸出电压的实际温度系	<1.5ppm/		
数			
工作温度范围	-55+100		
储存温度范围	-55+125		
外壳材料	邻苯二甲酸二丙烯		
杆的材料	AISI 316		
轴承	高精度,带双层不锈钢密封网		
法兰盘	电镀铝		

# 主要特征:

- 型号 09,11,20
- 伺服安装
- 独立线性达±0.05%(标准为±0.5%)
- 重复性 0.01% C.E.T
- 旋转速度 600r.p.m
- 使用寿命:>100 x 10<sup>6</sup> 次 (在有效的电气行程内, 10r.p.s)
- 无限的分辨率电气端子:塔状保护等级:IP40

#### 尺寸图 (请点击此处放大图片)






# 机械/电气数据

<b>型号</b>		PS09	PS11	PS20
理论电气行程	0	340 ± 4	345 ± 4	350 ± 4
有效电气行程	0	C. E. T2 °		
电阻±20%(C.E.T)	k	1 - 4.7 - 10		
X++4+4+ ( C	± %	A= ± 1%	B=	± 0.5%
独立线性 ( C. E. U ) 		C= ± 0. 25% D= ± 0. 1%		
40 时的功耗	W	1	1. 25	3
机械旋转	0	360 °		
重量	克	16	20	90


# 电气连接



# 尺寸

尺寸(mm)	描述	规格/型号 09/PS09	规格/型号 11/PS11	规格/型号 20/PS20
A+0/0.013	不锈钢杆的直径	3. 175	3. 175	6.35
Bmax	杆的长度	16	16	16
Cmax	法兰盘的外径	22. 25	27.05	50.8
D	法兰的直径	19.05	24.608	47.625
	法兰公差	+0 -0.013	+0 -0.013	+0 -0.025
E	梁	1.6	1.6	2.4
Fmin	槽的宽度	1.5	1.5	2.2
Gmax	槽的直径	20	25	48
Hmi n	塔状接线端子的位置	6	6	10
Imax	穿过塔状接线端子的半径	16	18	30
L ± 2 °	塔状接线端子间的角度	30 °	25 °	15 °
Mmax	容器的外径	22.2	27	50.8
Nmax	当基底=1 时 Nr 的长度	21	21	24

# 安装图 (请点击此处放大图片)




#### 可选附件

PS 固定配件: 代码

3 个托架, M38TC 螺钉, 垫圈

旋转传感器 PS09 -PS11 PKIT012 旋转传感器 PS20 PKIT013

#### 订货代码



例如:PS20-1-B-0-103 位移传感器:型号:PS20,1 个阻抗单元,线性  $\pm 0.5\%$ ,无电源电压中间敏感元件,10K 电阻。